



## NOTIFICATION / NOTIFICAÇÃO

**Scoda Aeronáutica Ltda**  
Estrada Municipal IPN 020 km 0,1  
Ipeúna – SP, Brazil.  
PHONE: (19) 3576-1292  
ZIP CODE: 13537-000  
[www.scodaeronautica.com.br](http://www.scodaeronautica.com.br)

**NT\_SPLS\_001**  
**Revision 00**

Released Date / *Data de Lançamento*:  
**October 06<sup>th</sup>, 2016**  
Effective Date / *Data Efetiva*: **N/A**

Page 1 de 3

# NOTIFICATION / NOTIFICAÇÃO

## NT\_SPLS\_001

### Application of Notes, Cautions and Warnings / *Aplicação de Notas, Avisos e Alertas*

**NOTES, CAUTIONS** and **WARNINGS** are used in this document to emphasize instructions and information considered to be unusual or critical. A **NOTE, CAUTIONS** and **WARNINGS** may appear in the text either before or after the instruction(s) to which it applies, depending on the relative significance of the information. The conditions that warrant the use of **NOTES, CAUTIONS** and **WARNINGS** are defined below:

**NOTAS, CUIDADOS** e **ALERTAS** são usados neste documento para enfatizar instruções e informações consideradas não usuais ou críticas. **NOTAS, CUIDADOS** e **ALERTAS** podem aparecer no texto tanto antes quanto depois das instruções a qual se aplica, dependendo da importância da informação. As condições que regem o uso de **NOTAS, CUIDADOS** e **ALERTAS** são definidas a seguir:

#### **WARNING**

**IDENTIFIES AN INSTRUCTION, WHICH IF NOT FOLLOWED MAY CAUSE SERIOUS INJURY OR EVEN DEATH**

#### **ALERTA**

**IDENTIFICA UMA INSTRUÇÃO, QUE SE NÃO É SEGUIDA PODE CAUSAR LESÕES SERIAS OU INCLUSO A MORTE**

#### **CAUTION**

**Denotes an instruction which if not followed, may severely damage the aircraft or could lead to suspension of warranty**

#### **CUIDADO**

**Denota uma instrução que se não é seguida, pode danificar severamente a aeronave ou poderia levar à suspensão da garantia**

#### **NOTE**

**Information useful for better handling**

#### **NOTA**

**Informação útil para melhor manuseio**

**NOTIFICATION / NOTIFICAÇÃO**

**Scoda Aeronáutica Ltda**  
Estrada Municipal IPN 020 km 0,1  
Ipeúna – SP, Brazil.  
PHONE: (19) 3576-1292  
ZIP CODE: 13537-000  
[www.scodaeronautica.com.br](http://www.scodaeronautica.com.br)

**NT\_SPLS\_001**  
**Revision 00**

Released Date / *Data de Lançamento*:  
**October 06<sup>th</sup>, 2016**  
Effective Date / *Data Efetiva*: **N/A**

Page 2 de 3

## 1. Planning Information

### 1.1. Affected Aircraft / Aeronaves Afetadas

<b>Type / Tipo:</b>	Super Petrel Dynamic
<b>Model / Modelo:</b>	(Super Petrel) LS (Dynamic) WT9
<b>Serial Number / Número de Série:</b>	All / Todas
<b>Applicable Countries / Países Aplicáveis:</b>	Not Limited / Não Limitado

### 1.2. Reason / Motivo

#### NOTE

If you no longer in possession of this aircraft, please forward this information to the present owner / operator and notify Scoda Aeronáutica Ltda.

According to the last revision of ASTM F2295 Standard and Scoda's Continued Operational Safety Monitoring Program, each owner/operator of an LSA shall be responsible for providing the manufacturer with current contact information where the manufacturer may send the owner/operator supplemental notification bulletins.

However all Notice of Corrective Action (Safety Alerts, Service Bulletins and Notifications) which can affect the Super Petrel LS airworthiness are also available since October 7<sup>th</sup>, 2016 on <http://www.scodaeronautica.com.br/avioes/index.php> support link. With this, all first and second hand owners can download and/or consult each Notice of Corrective Action issued by Scoda.

#### NOTA

Se você já não está em posse desta aeronave, por favor envie esta informação para o atual proprietário / operador e notificar à Scoda Aeronáutica Ltda.

*De acordo com a última revisão da norma ASTM F2295 e o Programa de Monitoramento de Segurança Operacional Continuada da Scoda Aeronáutica, cada proprietário/operador de um LSA deve ser responsável por fornecer ao fabricante informação de contato atual onde o fabricante pode enviar ao proprietário/operador boletins de notificação suplementar.*

*No entanto todos os Avisos de Ação Corretiva (Alertas de Segurança, Boletins de Serviço e Notificações) os quais podem afetar a aeronavegabilidade do Super Petrel LS estão também disponíveis desde Outubro 7, 2016 no <http://www.scodaeronautica.com.br/avioes/index.php> link suporte. Com isto, todos os primeiros e segundos proprietários podem baixar e/ou consultar cada Aviso de Ação Corretiva emitido pela Scoda.*

**NOTIFICATION / NOTIFICAÇÃO**

**Scoda Aeronáutica Ltda**  
Estrada Municipal IPN 020 km 0,1  
Ipeúna – SP, Brazil.  
PHONE: (19) 3576-1292  
ZIP CODE: 13537-000  
[www.scodaeronautica.com.br](http://www.scodaeronautica.com.br)

**NT\_SPLS\_001**  
**Revision 00**

Released Date / *Data de Lançamento*:  
**October 06<sup>th</sup>, 2016**  
Effective Date / *Data Efetiva*: **N/A**

Page 3 de 3

**1.3. Subject / Assunto**

Technical Publications (Safety Alerts, Service Bulletins and Notifications)

*Publicações Técnicas (Alertas de Segurança, Boletins de Serviço e Notificações)*

**1.4. Contact Details / Detalhes do Contato**

For further information on perform this NT, contact us to the following email address / *Para mais informações sobre executar esta NT, contacte-nos para o seguinte endereço de e-mail:*

[engineering@scodaero.com.br](mailto:engineering@scodaero.com.br)