



NOTIFICATION / NOTIFICAÇÃO

Scoda Aeronáutica Ltda
Estrada Municipal IPN 020 km 0,1
Ipeúna – SP, Brazil.
PHONE: (19) 3576-1292
ZIP CODE: 13537-000
www.scodaeronautica.com.br

NT_SPLS_001
Revision 01

Released Date / *Data de Lançamento*:
October 06th, 2016
Effective Date / *Data Efetiva*: **July 09th, 2020**

Page 1 de 3

NOTIFICATION / NOTIFICAÇÃO

NT_SPLS_001

TECHNICAL PUBLICATIONS

Application of Notes, Cautions and Warnings / *Aplicação de Notas, Avisos e Alertas*

NOTES, CAUTIONS and **WARNINGS** are used in this document to emphasize instructions and information considered to be unusual or critical. A **NOTE, CAUTIONS** and **WARNINGS** may appear in the text either before or after the instruction(s) to which it applies, depending on the relative significance of the information. The conditions that warrant the use of **NOTES, CAUTIONS** and **WARNINGS** are defined below:

NOTAS, CUIDADOS e **ALERTAS** são usados neste documento para enfatizar instruções e informações consideradas não usuais ou críticas. **NOTAS, CUIDADOS** e **ALERTAS** podem aparecer no texto tanto antes quanto depois das instruções a qual se aplica, dependendo da importância da informação. As condições que regem o uso de **NOTAS, CUIDADOS** e **ALERTAS** são definidas a seguir:

WARNING

IDENTIFIES AN INSTRUCTION, WHICH IF NOT FOLLOWED MAY CAUSE SERIOUS INJURY OR EVEN DEATH

ALERTA

IDENTIFICA UMA INSTRUÇÃO, QUE SE NÃO É SEGUIDA PODE CAUSAR LESÕES SERIAS OU INCLUSO A MORTE

CAUTION

Denotes an instruction which if not followed, may severely damage the aircraft or could lead to suspension of warranty

CUIDADO

Denota uma instrução que se não é seguida, pode danificar severamente a aeronave ou poderia levar à suspensão da garantia

NOTE

Information useful for better handling

NOTA

Informação útil para melhor manuseio

**NOTIFICATION / NOTIFICAÇÃO**

Scoda Aeronáutica Ltda
Estrada Municipal IPN 020 km 0,1
Ipeúna – SP, Brazil.
PHONE: (19) 3576-1292
ZIP CODE: 13537-000
www.scodaeronautica.com.br

NT_SPLS_001
Revision 01

Page 2 de 3

Released Date / *Data de Lançamento*:
October 06th, 2016
Effective Date / *Data Efetiva*: **July 09th, 2020**

1. Planning Information

NOTE

SCODA AERONAUTICA cannot accept any responsibility for the quality of work performed. Please refer to the last revision of the Advisory Circular 43.13 – 1B Acceptable Methods, Techniques, and Practices Aircraft Inspection and Repair.

1.1. Affected Aircraft / Aeronaves Afetadas

Type / Tipo:	Super Petrel Dynamic
Model / Modelo:	(Super Petrel) LS (Dynamic) WT9
Serial Number / Número de Série:	All / Todas
Applicable Countries / Países Aplicáveis:	Not Limited / <i>Não Limitado</i>

1.2. Reason / Motivo

NOTE

If you no longer in possession of this aircraft, please forward this information to the present owner / operator and notify Scoda Aeronáutica Ltda.

According to the last revision of ASTM F2295 Standard and Scoda's Continued Operational Safety Monitoring Program, each owner/operator of an LSA shall be responsible for providing the manufacturer with current contact information where the manufacturer may send the owner/operator supplemental notification bulletins.

However all Notice of Corrective Action (Safety Alerts, Service Bulletins and Notifications) which can affect the Super Petrel LS airworthiness are also available since October 7th, 2016 on <http://www.scodaeronautica.com.br/avioes/index.php> support link. With this, all first and second hand owners can download and/or consult each Notice of Corrective Action issued by Scoda.

NOTE

Se você já não está em posse desta aeronave, por favor envie esta informação para o atual proprietário / operador e notificar à Scoda Aeronáutica Ltda.

De acordo com a última revisão da norma ASTM F2295 e o Programa de Monitoramento de Segurança Operacional Continuada da Scoda Aeronáutica, cada proprietário/operador de um LSA deve ser responsável por fornecer ao fabricante informação de contato atual onde o fabricante pode enviar ao proprietário/operador boletins de notificação suplementar.

**NOTIFICATION / NOTIFICAÇÃO**

Scoda Aeronáutica Ltda
Estrada Municipal IPN 020 km 0,1
Ipeúna – SP, Brazil.
PHONE: (19) 3576-1292
ZIP CODE: 13537-000
www.scodaeronautica.com.br

NT_SPLS_001
Revision 01

Released Date / *Data de Lançamento*:
October 06th, 2016
Effective Date / *Data Efetiva*: **July 09th, 2020**

Page 3 de 3

No entanto todos os Avisos de Ação Corretiva (Alertas de Segurança, Boletins de Serviço e Notificações) os quais podem afetar a aeronavegabilidade do Super Petrel LS estão também disponíveis desde Outubro 7, 2016 no <http://www.scodaeronautica.com.br/avioes/index.php> link suporte. Com isto, todos os primeiros e segundos proprietários podem baixar e/ou consultar cada Aviso de Ação Corretiva emitido pela Scoda.

1.3. Subject / Assunto

Technical Publications (Safety Alerts, Service Bulletins and Notifications)

Publicações Técnicas (Alertas de Segurança, Boletins de Serviço e Notificações)

1.4. Contact Details / Detalhes do Contato

For further information on perform this NT, contact us to the following email address / *Para mais informações sobre executar esta NT, contacte-nos para o seguinte endereço de e-mail:*

engineering@scodaero.com.br