



NOTIFICATION / NOTIFICAÇÃO

Scoda Aeronáutica Ltda
Estrada Municipal IPN 020 km 0,1
Ipeúna – SP, Brazil.
PHONE: (19) 3576-1292
ZIP CODE: 13537-000
www.scodaeronautica.com.br

NT_SPLS_002
Revision 00

Released Date / *Data de Lançamento*:
December 16th 2016
Effective Date / *Data Efetiva*: **July 09th, 2020**

Page 1 de 3

NOTIFICATION / NOTIFICAÇÃO

NT_SPLS_002

914 ENGINE OPERATION

Application of Notes, Cautions and Warnings / *Aplicação de Notas, Avisos e Alertas*

NOTES, CAUTIONS and **WARNINGS** are used in this document to emphasize instructions and information considered to be unusual or critical. A **NOTE, CAUTIONS** and **WARNINGS** may appear in the text either before or after the instruction(s) to which it applies, depending on the relative significance of the information. The conditions that warrant the use of **NOTES, CAUTIONS** and **WARNINGS** are defined below:

NOTAS, CUIDADOS e **ALERTAS** são usados neste documento para enfatizar instruções e informações consideradas não usuais ou críticas. **NOTAS, CUIDADOS** e **ALERTAS** podem aparecer no texto tanto antes quanto depois das instruções a qual se aplica, dependendo da importância da informação. As condições que regem o uso de **NOTAS, CUIDADOS** e **ALERTAS** são definidas a seguir:

WARNING

IDENTIFIES AN INSTRUCTION, WHICH IF NOT FOLLOWED MAY CAUSE SERIOUS INJURY OR EVEN DEATH

ALERTA

IDENTIFICA UMA INSTRUÇÃO, QUE SE NÃO É SEGUIDA PODE CAUSAR LESÕES SERIAS OU INCLUSO A MORTE

CAUTION

Denotes an instruction which if not followed, may severely damage the aircraft or could lead to suspension of warranty

CUIDADO

Denota uma instrução que se não é seguida, pode danificar severamente a aeronave ou poderia levar à suspensão da garantia

NOTE

Information useful for better handling

NOTA

Informação útil para melhor manuseio

**NOTIFICATION / NOTIFICAÇÃO**

Scoda Aeronáutica Ltda
Estrada Municipal IPN 020 km 0,1
Ipeúna – SP, Brazil.
PHONE: (19) 3576-1292
ZIP CODE: 13537-000
www.scodaeronautica.com.br

NT_SPLS_002
Revision 00

Page 2 de 3

Released Date / *Data de Lançamento*:
December 16th 2016
Effective Date / *Data Efetiva*: **July 09th, 2020**

1. Planning Information

NOTE

SCODA AERONAUTICA cannot accept any responsibility for the quality of work performed. Please refer to the last revision of the Advisory Circular 43.13 – 1B Acceptable Methods, Techniques, and Practices Aircraft Inspection and Repair.

1.1. Affected Aircraft / Aeronaves Afetadas

Type / Tipo:

Super Petrel

Model / Modelo:

LS Turbo

Serial Number / Número de Série:

S0281, S0287, S0297, S0298, S0299, S0313,
S0314, S0315, S0316, S0317, S0318, S0319,
S0320, S0321, S0323, S0325, S0327, S0328,
S0330, S0333, S0334, S0336, S0338

Applicable Countries / Países Aplicáveis:

Not Limited / *Não Limitado*

1.2. Reason / Motivo

In order to keep the system redundancy and increase the flight safety, it is recommended flying always with both Main and Auxiliary Fuel Pump ON.

A new revision of the applicable Pilot's Operating Handbook (POH) will be issued soon.

A fim de manter a redundância do sistema e aumentar a segurança de voo, é recomendado voar sempre com as Bombas Principal e Auxiliar de Combustível LIGADAS.

Em breve será emitido uma nova revisão do Manual de Operação aplicável.

1.3. Subject / Assunto

Operation of the Super Petrel LS equipped with Rotax 914 UL engine.

Operação do Super Petrel LS equipada com motor Rotax 914 UL.

**NOTIFICATION / NOTIFICAÇÃO**

Scoda Aeronáutica Ltda
Estrada Municipal IPN 020 km 0,1
Ipeúna – SP, Brazil.
PHONE: (19) 3576-1292
ZIP CODE: 13537-000
www.scodaeronautica.com.br

NT_SPLS_002
Revision 00

Page 3 de 3

Released Date / *Data de Lançamento*:
December 16th 2016
Effective Date / *Data Efetiva*: **July 09th, 2020**

1.4. Contact Details / Detalhes do Contato

For further information on perform this NT, contact us to the following email address / *Para mais informações sobre executar esta NT, contacte-nos para o seguinte endereço de e-mail:*

engineering@scodaero.com.br